



Nederlandse Ambassade Cairo, Egypte



Het begon met een slecht onderhouden, onveilig, te klein gebouw met aarbevings schade in 1999.





Uitbreiding met twee vleugels mocht alleen maar met behoud van stijl ...




Werkwijze en methoden weken af van de praktijk in Nederland



**Tot in kleinste details
bestond de
mogelijkheid alles
zelf te ontwerpen.**





Compromisloos moderne interieurs in een klassieke schil









Wij **introduceren** een:

low-tech
hi-intelligence
warmtewisselsysteem

dat

de noodzaak van airconditioning
overbodig maakt ... **in Cairo!**





Verschillende indirecte verlichtingsontwerpen zorgen voor gelijkmatig difuus licht.

